

MATERIALISERING GEVEL

W59SCH: VERBOUWING SCHAPENMARKT 28, 'S-HERTOGENBOSCH



OMSCHRIJVING ONDERDELEN

1. Band schilderen in kleur afgestemd op 2 en op band bij linker belending.
2. Tegelwerk met bronsglazuur (Studio Christine Jetten). Afmeting ca 9x9cm. Patroon geïnspireerd op oorspronkelijke metselwerk band.
3. Luifel voorzien van nieuwe bekleding en voorzien van zinken kraal.
4. Kolommen voorzien van steenstrips met bronsglazuur.
5. Stalen pui, profiel Janisol Arte met stopverfvervangende kit, in kleur geschilderd als buurpand (F2.10.40) of afgestemd op buurpand. Deur Ral 7022 Ombergrijs
6. Winkelentree deur staal Janisol Arte met stopverfvervangende kit.
7. Plint voorzien van steenstrips met bronsglazuur.
8. Entree deur appartementen gebeitst en gelakt hout voorzien van brievenbus.
9. Intercom in neg naast deur
10. Kozijnen en ramen verdieping geschilderd in kleur linker belending. F2.10.40.



OORSPRONKELIJKE GEVEL (FOTO 1930)



Deze foto is als uitgangspunt genomen bij het ontwerp van de nieuwe materialisering van de gevel. De nummering verwijst naar de onderdelen zoals bij de vorige pagina omschreven.

AD 5: STALEN PUIEN

De stalen puien zullen worden uitgevoerd in Janisol Arte profielen met stopverfvervangende kit (buitenbeglazing). Zowel de profielen zullen worden geschilderd in een kleur die aansluiting vind bij de kleur van het ernaast gelegen pand (Livera).

Hieronder is het profiel te zien, toegepast in een andere situatie.



AD 2, 4 EN 7: BRONSGLAZUUR

Door Studio Christine Jetten zijn proefstukken gemaakt met het hierboven getoonde bronsglazuur.

Voor de band (2) worden vierkante tegels ca 9x9 cm gemaakt om aansluiting te vinden bij het historische patroon zoals hierboven en hiernaast op de historische foto is te zien.

Van de steenstrips zullen afzonderlijke proefstukken worden gemaakt. De proefstrips worden in week 37 geleverd en worden dan geglaazuurd.

GEEN HERGEBRUIK VAN KWARTS

De bestaande gevel is in de jaren zestig bekleed met natuursteen (kwarts). In eerste instantie leek hergebruik hiervan mogelijk maar dat bleek bij nader onderzoek niet het geval. Er zijn al enkele onderdelen vervangen door plaatmateriaal.





FOTO HUIDIGE SITUATIE EN IMPRESSIE

Onderstaande afbeeldingen geven de huidige situatie weer en een impressie van de nieuwe situatie. Hierbij wordt nadrukkelijk vermeld dat dit een zeer globale benadering van de werkelijkheid is. Het bronsglazuur laat zich niet eenvoudig in een materiaal voor het renderprogramma vatten.

